

附件

新乡市原阳县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-262	6月25日	新乡市	原阳县	产业集聚区	河南省十月家居有限公司	原阳县产业集聚区金祥家具产业园	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产。车间部分设备无除尘设施，部分吸尘管道破损，不能正常运行，扬尘散排。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-263	7月1日	新乡市	原阳县	城关镇原新路51号	新乡市三鼎木业有限公司	中国河南省新乡市原阳县S229	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产。存在问题：齐边工序车间停产，车间未封闭，生产时存在木粉尘无组织排放现象。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日
HN-02-264	6月28日	新乡市	原阳县	大宾乡孙堤村	原阳县正林新型建材有限公司	中国河南省郑州市中牟县G107	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，砖瓦窑厂土料、渣料露天堆放，未苫盖；原料棚未封闭，原料输送口及原料输送带未封闭，无安装粉尘收集处理设施。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-265	6月27日	新乡市	原阳县	福宁集后堤村	原阳县福宁集燎原新型墙材厂	中国河南省新乡市原阳县于福线	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产。存在问题：运料输送带及入料口未做密闭处理，有粉尘无组织排放现象，地面有粉尘灰；脱硫及除尘设施无运行台账；破碎车间除尘设施未运行；厂区及车间环境卫生差有灰尘。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-266	6月27日	新乡市	原阳县	福宁集王庄村	原阳县鑫强新型墙材厂	中国河南省新乡市原阳县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时该厂正在建设中，部分现场渣土未进行覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-268	6月25日	新乡市	原阳县	金祥街17号	河南省博士领秀家具有限公司	原阳县产业集聚区金祥家具产业园	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查该公司停产，未按“环评”要求建设食堂油烟净化器，未安装排气筒。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-269	6月30日	新乡市	原阳县	原阳县葛埠口乡棘针坟村	新乡市大唐家私有限公司	中国河南省新乡市原阳县S311	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产。存在问题：喷漆房UV光氧净化设备末端未安装活性炭吸附净化有机废气，一台钻床未安装除尘设备，木工车间有无组织排放木尘。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-270	6月29日	新乡市	原阳县	原阳县靳堂乡靳堂村	原阳县林杨木业有限公司	中国河南省新乡市原阳县S311	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：车间环境卫生差，锯边工序吸尘管道木尘有堵塞情况，旋风除尘器处理效果不佳。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	7月15日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-271	6月27日	新乡市	原阳县	中兴路	福建六建集团有限公司圣唐丽都四期工地	中国河南省新乡市原阳县S229(中兴街)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时工地正在施工中，存在问题：钢管喷漆有刺鼻气味，无VOCs处理设施；道路地面有遗弃渣料，未落实工地扬尘污染防治。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日