

附件

唐山迁安市督办问题清单

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-486	6月30日	唐山市	迁安市	蔡园镇小石岭村南	蔡园镇峰源铁选厂	河北省唐山市迁安市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，部分原材料露天堆放未苫盖，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-487	6月28日	唐山市	迁安市	大崔庄镇	迁安市路诚道桥工程建筑有限公司大崔庄拌合站	河北省唐山市迁安市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产，存在以下问题：1. 搅拌机废粉处理出灰口有粉尘溢出；2. 未使用喷淋设施除尘；3. 原料堆场有部分原料未苫盖，路面未硬化，未建料仓，搅拌机未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-488	6月28日	唐山市	迁安市	大崔庄镇 大崔庄村 村西	迁安市大 崔庄镇凯 安铁选厂	河北省唐 山市迁安 市	工业粉尘 无组织排 放	现场检查时该企业未生产， 存在以下问题：1. 电机有余 温，有生产痕迹；2. 该企业 原料堆场有部分原料未苫 盖，路面有较厚积尘；3. 该 企业破碎机处安装有布袋除 尘设施，破碎机处未密闭， 进料口及路面未采取抑尘、 扬尘措施。	安装或完善污染治理设施，确保工 艺过程产生的粉尘和气态污染物 有效收集处理。	7月15日
HB-02-489	6月28日	唐山市	迁安市	大崔庄镇 大崔庄村 南	蔡军水泥 砖厂	河北省唐 山市迁安 市	清单内淘 汰类“散 乱污”未 落实“两 断三清”	现场检查时未生产，未实施 两断三清，原料堆场路面有 较厚积尘，原料堆部分未苫 盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清” 标准关停取缔；整改类“散乱污” 限期完成整治任务，经相关部门会 审签字后方可恢复生产。	7月10日
HB-02-490	6月29日	唐山市	迁安市	建昌营镇 太平村	原新亚粉 丝厂院内 无名餐具 清洗厂	河北省唐 山市迁安 市	新发现清 单外应淘 汰燃煤锅 炉	现场检查时发现该企业有一 台0.2蒸吨锅炉，未在2017 年10月底前取缔，不在当地 应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造 任务。	7月10日

部级编号	上传时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	整改时限
HB-02-491	7月3日	唐山市	迁安市	迁安市经济开发区	迁安市经济开发区鑫广钢结构厂	河北省唐山市迁安市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在以下问题：建筑渣土未苫盖，未采取实发作业，未严格落实建筑工地“六个百分百”要求。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HB-02-492	6月27日	唐山市	迁安市	杨店子镇小玄庄	王海砂石厂	河北省唐山市迁安市	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时沙石料露天堆放未苫盖，未采取扬尘、抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日
HB-02-493	7月3日	唐山市	迁安市	赵店子镇北代庄村	福顺昌生态休闲餐厅	河北省唐山市迁安市惠昌大街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该休闲餐厅已改用0.7蒸吨生物质锅炉，已安装除尘设施。发现以下问题：1. 该锅炉炉膛内有煤渣，有使用燃煤痕迹；2. 院内有燃煤堆放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月10日