

附件

郑州市经济技术开发区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-026	6月29日	郑州市	经济技术开发区	第二十二大街以东第二十五大街以西南三环以南	郑州恒天大建桥梁钢结构有限公司	郑州经济技术开发区第二十二大街以东第二十五大街以西南三环以南	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产。存在问题：抛丸工段滤筒过滤装置没有及时更换或清洗滤芯，废气收集处理设施不正常运行，排放黑烟。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-027	6月26日	郑州市	经济技术开发区	京航办事处	郑州德克森装饰材料销售有限公司	中国河南省郑州市经济技术开发区大王庄村委会小王庄自然村	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	检查时发现，该企业在当地淘汰类涉气“散乱污”清单内，生产设备未拆除，电力设施未拆除，原料未清理，燃汽锅炉有余温，有生产痕迹。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	7月10日

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-028	6月29日	郑州市	经济技术开发区	京航办事处	郑州金诺包装彩印有限公司	中国河南省郑州市经济开发区京航办事处	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 三号车间彩印工序未安装 VOCs 收集处理设施；2. 胶液未经处理，直排下水道。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-029	7月3日	郑州市	经济技术开发区	经济技术开发区航海东路1074号	郑州盛大彩色印刷有限公司	中国河南省郑州市经济技术开发区航海东路1074号	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1，彩印工段未安装集气罩，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	7月15日
HN-02-030	7月3日	郑州市	经济技术开发区	经济技术开发区祥云办事处	郑州市绿可建材有限公司	郑州经济技术开发区祥云办事处后魏村241号	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产。存在问题：车间共有12条生产线，其中6条生产线的配料工段下料口布袋除尘装置未安装集尘袋。	按环评批复或排污许可证要求安装治污设施，并确保正常使用。	7月15日
HN-02-031	6月27日	郑州市	经济技术开发区	郑庵镇常庄村	郑州信邦商砼有限公司	中国河南省郑州市经济开发区郑庵镇常庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：部分物料露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日