

附件

郑州新郑市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-033	6月30日	郑州市	新郑市	新区管委会	中原华信金融大厦项目工地	中国河南省郑州市新郑市中华路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 裸土未完全苫盖；2. 未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-034	6月26日	郑州市	新郑市	薛店镇贾庄村	新郑市亿乾水泥制品有限公司	中国河南省郑州市新郑市S102	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：原料砂石露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日