

附件

郑州市中原区督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-02-051	6月29日	郑州市	中原区	密桐村	郑州市中原区密桐村改造高压线路迁改项目	中国河南省郑州市中原区城外城博物馆南边	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未采取湿法作业；2. 土方未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-052	6月28日	郑州市	中原区	西流湖街道办事处	郑州市中原区西流湖址清真寺项目施工工地	中国河南省郑州市中原区西四环与陇海快速路交叉口西南	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未采取湿法作业；2. 约2000平方米裸土未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月10日
HN-02-053	7月5日	郑州市	中原区	赵仙洞村	无名土方堆场	中国河南省郑州市中原区郑少洛高速路与西四环交叉口东南侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，中原区郑少洛高速路与西四环交叉口东南侧大面积土方露天堆放，未苫盖，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	7月15日