

附件

安阳市汤阴县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-105	7月12日	安阳市	汤阴县	城关镇光明路	中大建设股份有限公司安阳汤阴汤河碧桂园建设工地	河南省安阳市汤阴县光明路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未安装车辆冲洗平台；2. 土方未苫盖；3. 未采取湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-106	7月9日	安阳市	汤阴县	伏道镇四街村	武汉天源环保股份有限公司汤阴工业污水处理厂建筑工地	河南省安阳市汤阴县众品大道	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 裸土未完全苫盖；2. 渣土运输车辆未密闭运输。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-119	7月9日	安阳市	汤阴县	谷多村211省道旁	圣大商砼混凝土搅拌站	汤阴县宜沟镇谷多村	未安装治污设施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 下料口未安装收尘设施，工业粉尘无组织排放；2. 原料露天堆放未苫盖；3. 无环保手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日