

附件

保定市博野县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-344	7月10日	保定市	博野县	博野县杜各庄村	博野县博泰建材经销处	河北省保定市博野县博兴路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-345	7月10日	保定市	博野县	博野镇东街村	保定市博野县博成南街8号水泥销售点	河北省保定市博野县博兴路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该销售点石灰堆场未苫盖，易产生扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-346	7月10日	保定市	博野县	博野镇屯庄村	博野县法江轿车修理厂	河北省保定市博野县兴华北街	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该厂正在进行打磨作业，存在问题：喷漆房未安装废气处理设施，VOCs通过管道直接排放到车间外。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-347	7月10日	保定市	博野县	博野镇屯庄村	博野县香尔纯榨油坊	河北省保定市博野县兴华北街	未安装治污设施	现场检查时该加工坊正在生产，存在问题：未配建大气污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HB-03-348	7月9日	保定市	博野县	程委镇程委村	河北泰盛建筑工程有限公司	河北省保定市博野县新兴西路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该工地正在进行混凝土浇筑作业，存在问题：1. 筑工地道路未硬化；2. 物料堆未遮盖；3. 进出口无冲洗设施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-349	7月19日	保定市	博野县	南小王乡	中建路桥集团有限公司	河北省保定市博野县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-350	7月11日	保定市	博野县	小店镇小店村	河北邦豪建筑工程有限公司	河北省保定市博野县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查发现该建筑工地正在施工，存在问题：1. 建筑工地路面未硬化；2. 原料堆场未覆盖；3. 工地周边未全部遮挡；4. 建筑工地未安装车辆冲洗设施；	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日