

附件

北京市大兴区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-03-010	7月15日	北京市	大兴区	西红门镇	北京恒拓包装设备有限公司	中国北京市大兴区北兴路	未落实VOCs整治要求	检查发现：1. 室外露天喷漆，无废气收集治理设施；2. 打磨和切割工序无废气收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月31日
BJ-03-011	7月15日	北京市	大兴区	新媒体产业基地大兴工业园	北方新兴（北京）汽车销售有限公司	中国北京市大兴区金苑路40号	未落实VOCs整治要求	检查发现，1. 调漆柜有机废气未经处理直接外排；2. 烤漆房地棉积有较多油漆粉尘，更换不及时。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
BJ-03-012	7月15日	北京市	大兴区	新媒体产业基地	北京博得交通设备有限公司	中国北京市大兴区黄亦路	拒绝检查	示证后保安不开门，不让督查人员进去检查。	调查核实，依法查处，限期整改。	8月10日