

附件

## 北京市丰台区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-03-016	7月10日	北京市	丰台区	卢沟桥 街道	中铁建集团 设备安装分 公司加工制 作中心旁	北京市丰台区 张仪村路16号	未落实VOCs 整治要求	现场检查时发现问题如下：正在露天进行油漆作业，未采取任何收集处理措施。	含VOCs物料的生产、 存储采用密闭工艺或 在有集气系统的密闭 空间进行，收集后的废 气经处理达标后排放。	8月10日
BJ-03-017	7月10日	北京市	丰台区	卢沟桥 街道	原首钢二通 厂房南侧市 政道路绿化 带	北京市丰台区 张仪村路与梅 市口路交叉口 东北侧	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时，该道路未施工，发现问题如下：1. 裸土未进行100%覆盖，2. 绿化带施工未采取分段作业。	严格落实“六个百分 之百”要求，加强工地 扬尘控制。	7月30日
BJ-03-018	7月11日	北京市	丰台区	长辛店 街道	北京市东方 龙珠汽车服 务有限公司 北京分公司	北京市丰台区 长辛店杜家坎 6号院18-25幢	新发现清单外 应淘汰燃煤 锅炉	该汽车维修店为清单外，检查时发现：1. 该企业有一台0.25蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉 淘汰或改造任务。	7月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-03-019	7月11日	北京市	丰台区	长辛店镇	丰台区全鑫园住宅小区工程	北京市丰台区辛庄南路8号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地为清单外，现场检查时，该工地未施工，发现问题如下：1. 部分裸土未覆盖。2 进出道路泥土较多。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
BJ-03-020	7月11日	北京市	丰台区	长辛店镇	丰台区长兴路北宫220KV供电站	北京市丰台区长兴路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地为清单外，现场检查时该工地未工作，发现问题如下：1. 该施工工地进出道路未按要求硬化。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
BJ-03-021	7月13日	北京市	丰台区	长辛店镇	渣土运输车（京G83453）	北京市丰台区园博园南路	渣土车覆盖不完全	现场检查时，车牌号为京G83453的运沙车在道路上行驶，货箱未覆盖。	依法查处，加大检查力度。	8月10日