

附件

北京市门头沟区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-03-023	7月12日	北京市	门头沟区	城子街道	北京中骏西山天璟项目	北京市门头沟区水厂北路西园西侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地为清单外，现场检查时发现问题如下：1. 该工地进出口道路无车辆冲洗装置。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
BJ-03-024	7月13日	北京市	门头沟区	龙泉镇	门头沟区城子村委会安置房项目	门头沟区城子村委会安置房项目	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地为清单外，现场检查时正在施工，发现问题如下：1. 现场大面积裸土未覆盖，2. 工地现场无围挡。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
BJ-03-025	7月12日	北京市	门头沟区	永定镇	门头沟区绿海运动公园一标段	北京市门头沟区体北路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该工地为清单外，现场检查时正在施工，发现问题如下：该工地出入口未见车辆清洗装置。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日