

附件

北京市通州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-03-032	7月14日	北京市	通州区	马驹桥镇	北京丰圣渣土消纳有限公司	中国北京市通州区长西路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现：1. 渣土、物料覆盖不完全；2. 场内地面未硬化，处处是淤泥及渣土；3. 场内无洒水抑尘设施；4. 车辆进出门口无清洗设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
BJ-03-033	7月14日	北京市	通州区	张家湾镇	南火垡村工业大院拆迁项目	中国北京市通州区X011(潞西路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，南火垡村拆迁现场未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
BJ-03-034	7月14日	北京市	通州区	张家湾镇	南火垡村建筑垃圾破碎场	中国北京市通州区X011(潞西路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查发现，1. 部分物料堆放未覆盖，2. 大门运送车辆出入未设置清洗设施，3. 现场喷淋设施未运行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日