

附件

德州市武城县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-03-034	7月11日	德州市	武城县	广运街道	中东片区 棚户区改 造工地	山东省德州市 武城县漳南街	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时该工地正在施工,存在 问题:工地现场部分物料未苫盖, 部分道路未硬化,易产生扬尘。	严格落实“六个 百分之百”要求, 加强工地扬尘控 制。	7月30日
SD-03-035	7月17日	德州市	武城县	广运街道	广运街道 钱庄棚户 区改造工 程	山东省德州市 武城县 S318	建筑工地未落 实“六个百分 百”要求	现场检查时,发现该拆迁工地,未 湿法作业,大量建筑垃圾未覆盖, 没有围挡,现场扬尘较大,未落实 六个百分百要求。	严格落实“六个 百分之百”要求, 加强工地扬尘控 制。	7月30日
SD-03-036	7月9日	德州市	武城县	振华街南 运河路东	山东龙祥 新材料科 技有限公 司	山东省德州市 武城县运河路	治污设施不正 常运行	现场检查时该公司硫化车间正在 生产,配套的废气处理设施(光氧 催化+等离子+活性炭吸附)未开 启,排气筒采样口未完全密闭。	按环评批复要求 安装治污设施,并 确保正常使用。	8月10日