

附件

德州市夏津县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-03-037	7月12日	德州市	夏津县	经济开发区泰和街与银山路交汇处	夏津德百玫瑰园百卉区	山东省德州市夏津县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地正在施工，存在问题：现场有部分沙土未进行苫盖，易产生扬尘。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-03-038	7月18日	德州市	夏津县	宋楼镇	张瑞昌家具厂	山东省德州市夏津县 S315	清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清”	清单内散乱污企业，检查时未生产，其半成品及成品家具留存在车间内，现场发现有油漆、家具打磨、空压机等生产原料和设备，车间地面有大量因家具切割和打磨产生的粉尘，且未落实断水断电整改措施，有工人居住，存在明显生产痕迹和恢复生产能力，属于临时停产应付检查。未完成“两断三清”。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	8月10日
SD-03-039	7月22日	德州市	夏津县	宋楼镇	金农丰腐殖酸有限公司	山东省德州市夏津县	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时未生产，原料露天堆存未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-03-040	7月11日	德州市	夏津县	银城街道 办事处塔 坡村	夏津县金 利混凝土 制品有限 公司	山东省德州市 夏津县 S315	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	检查时企业未生产，生产物料露天 堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采 取密闭储存或输送 方式；块状物料入 棚入仓或建设挡风 抑尘网，并采取洒 水、喷淋、苫盖等 综合措施。	8月10日

