

附件

## 菏泽市鄄城县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-03-054	7月20日	菏泽市	鄄城县	陈王街道	鄄城县人民法院审判庭项目	山东省菏泽市鄄城县 S338	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在施工，渣土未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SD-03-055	7月20日	菏泽市	鄄城县	陈王街道	鄄城县金山街金山公园项目	山东省菏泽市鄄城县 S338(南环路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在施工，渣土未覆盖，土方作业未采取抑尘防尘措施，扬尘较大。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日