

附件

菏泽市牡丹区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-03-056	7月14日	菏泽市	牡丹区	中华西路	牡丹万象城对面城市道路施工区	山东省菏泽市牡丹区中华西路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现,该工地正在施工,挖掘机开挖作业时未采取湿法作业,施工道路东侧大面积裸露土地未采取抑尘措施。	严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	7月30日