

附件

衡水市景县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-03-564	7月12日	衡水市	景县	降河流镇	景县新隆盛建材有限公司	河北省衡水市景县 S385	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，筛砂机露天作业，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HB-03-565	7月12日	衡水市	景县	景州镇	景县城北物资经销处	河北省衡水市景县东大线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HB-03-566	7月13日	衡水市	景县	景州镇	河北拓及橡胶管业有限公司	河北省衡水市景县贾岛路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业正在生产，硫化罐上方的集气罩存在破损。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HB-03-567	7月17日	衡水市	景县	景州镇	石家庄建设集团有限公司	河北省衡水市景县西城墙路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地物料未完全覆盖，搅拌机未完全密封，未采取有效防治	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
								扬尘措施。		
HB-03-568	7月15日	衡水市	景县	温城乡	景县兴国特种胶管有限公司	河北省衡水市景县 S385	工业粉尘无组织排放	现场检查时，挤出工序加料口环保设施破损，存在粉尘无组织排放问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日