

附件

济南市历城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-03-003	7月9日	济南市	历城区	董家办事处吕家村	吕家村十字路口旧村改造项目	山东省济南市历城区X051(孙唐路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现该项目部分物料未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SD-03-004	7月13日	济南市	历城区	郭店办事处	郭店办事处十村整合项目工地	山东省济南市历城区虞山大道以南，工业北路以北	未落实VOCs整治要求	现场检查时工地正在施工，存在问题：现场有露天刷漆作业，未落实VOCs整治要求。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日