

附件

开封市鼓楼区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-052	7 月 13 日	开封市	鼓楼区	南苑办事处	开封市隆兴化工有限公司	河南省开封市金明工业园区	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 隆兴化工西脂化车间脂化工序废气出口的引风机停机，废气无组织排放；2. 排气烟囱私自改为 38 米。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8 月 10 日
HN-03-053	7 月 14 日	开封市	鼓楼区	南苑办事处	河南省恒业林再生资源回收利用有限公司	河南省开封市开封市市辖区郑汴路 58 号	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 塑料颗粒生产线治污设施未运行；2. 露天焚烧工业垃圾，产生大量黑烟。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8 月 10 日
HN-03-054	7 月 14 日	开封市	鼓楼区	南苑办事处	御龙湾施工工地	河南省开封市开封市市辖区解放路辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：未采取湿法作业，雾炮机闲置未使用。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 30 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-055	7月19日	开封市	鼓楼区	南苑街道	南苑街道无名驾校施工工地	河南省开封市开封市市辖区S219(机场西路)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.土方露天堆放，未苫盖;2.未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-056	7月19日	开封市	鼓楼区	南苑街道	南苑街道无名堆砂场	河南省开封市开封市市辖区G220(东郑线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，大面积砂石露天堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-057	7月18日	开封市	鼓楼区	南苑街道	原金三角纺织公司院内施工工地	河南省开封市开封县G310(连天线)	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1.砂土大面积裸露未苫盖;2.土方开挖未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日