

附件

开封市杞县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-076	7月14日	开封市	杞县	城关镇	铭信商城建筑施工工地	河南省开封市杞县广场路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 沙土物料未苫盖；2. 出入车辆未冲洗；3. 渣土车辆未密闭运输；4. 未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-077	7月19日	开封市	杞县	泥沟乡	杞县郭令海加油站	河南省开封市杞县X012	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该加油站正在营业，无环保手续，未安装油气回收装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日