

附件

聊城市阳谷县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SD-03-043	7月10日	聊城市	阳谷县	侨润办事处	阳谷县侨润办事处燕山路新鼎盛汽车美容中心	山东省聊城市阳谷县燕山路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该企业正在从事汽修服务,喷漆房安装的活性炭处理装置内无活性炭,VOCs处理设施不正常运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日