

附件

濮阳市工业园区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-214	7月12日	濮阳市	工业园区	河南省濮阳县西环路中段	濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司	河南省濮阳县西环路中段	工业粉尘无组织排放	现场检查时发现，该企业正在生产；存在问题：部分原料露天堆放，破碎工序未采取防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日