

附件

太原市尖草坪区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-015	7月17日	太原市	尖草坪区	滨河东路	山西省万家寨引黄入晋工程联接段阳曲原水直供工程	山西省太原市尖草坪区滨河东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，施工工地道路部分未硬化，未安装车辆清洗平台，土堆未覆盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-016	7月21日	太原市	尖草坪区	阳兴路南侧	阳曲村闲置土地	山西省太原市尖草坪区阳兴路南侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，大片土堆未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日