

附件

太原市万柏林区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-028	7月13日	太原市	万柏林区	和平街道	窠流社区城中村改造	山西省太原市万柏林区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	拆迁工地易产生扬尘，未覆盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-029	7月12日	太原市	万柏林区	南寒街道	玉门河小区西区西侧工地	山西省太原市万柏林区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	施工现场渣土和裸露地面未采取未覆盖措施，易产生扬尘。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-030	7月16日	太原市	万柏林区	神堂沟街道	恒大御湖庄园小区项目	山西省太原市万柏林区长风西立交桥	建筑工地未落实“六个百分百”要求	该小区项目回填土堆场易产生扬尘，未覆盖；运输车辆未冲洗，车身粘有大量泥土；路面已硬化，但是积土严重，有扬尘隐患。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日