

附件

太原市迎泽区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-044	7月15日	太原市	迎泽区	并州西街	迎泽区并州西街拆迁工地	山西省太原市迎泽区并州西街旁	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，位于并州西街（山西省中医院对面、山西省纤维测试研究中心旁）原宜家快捷酒店整楼正在拆迁，未采取任何降尘措施，扬尘污染非常严重。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-045	7月16日	太原市	迎泽区	郝庄镇	迎泽区郝庄镇松庄村拆迁场地	山西省太原市迎泽区	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，迎泽区郝庄镇松庄村已整体拆迁。拆迁后的场地主要存在以下问题：拆迁产生的大量建筑垃圾及渣土大面积露天堆放，未进行苫盖。	严格落实“六个百分百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
SX-03-046	7月14日	太原市	迎泽区	郝庄镇	郝庄镇店坡村砂石露天堆场	山西省太原市迎泽区南十方街和高速公路交叉口西南角	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，位于迎泽区郝庄镇王家峰村区域内露天堆放有大量加工好的砂石料，未进行苫盖，未执行物料堆场防尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日