

附件

唐山市路南区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-254	7月11日	唐山市	路南区	小山街道办事处	唐山市电缆有限责任公司	唐山路南区花园西街2号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业挤塑工序正在生产，配套有VOCs处理设施，但处理设备没有运行，产生的废气没有经过处理直接排放环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HB-03-255	7月21日	唐山市	路南区	女织寨乡	唐山春兴不锈钢冷轧镜面薄板有限公司	唐山路南区吉祥路南侧	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，酸雾处理设施正在运行，加碱药箱没有碱液，用pH试纸测试酸雾吸收塔内的循环喷淋水呈酸性(pH约3)，产生的酸雾直接排入环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HB-03-256	7月11日	唐山市	路南区	女织寨乡	唐山汇通金源科技有限公司	唐山市路南区女织寨村南	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业打磨焊接工序正在生产，打磨、焊接工艺没有进行粉尘收集，呈无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-03-257	7月21日	唐山市	路南区	女织寨乡	唐山莱特 保温材料 有限公司	唐山路南 区唐柏路2 号	治污设施 不正常运 行	现场检查时企业处于二级重 污染应急停产状态，模制工 序未生产，配套有除尘设备。 隧道窑配套水浴处理设施。 存在问题：1. 隧道窑的水浴 处理设施不能使用，现场烟 窗有烟气冒出，在下风口闻 到刺激性气味；2. 水浴处理 设施前的拐弯管道漏气。	按环评批复要求安装治污设施，并 确保正常使用。	8月10日