

附件

新乡市凤泉区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-162	7月10日	新乡市	凤泉区	宝东办事处	新乡平原同力水泥有限责任公司	新乡市凤泉区建材路10号	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，发现存在以下问题：1. 辅料脱硫石膏储存库密闭不全，库外露天堆存脱硫石膏；2. 罐装水泥区内地面明显积尘较多。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-163	7月10日	新乡市	凤泉区	大块镇陈堡村	新乡市金鑫化工设备有限责任公司	新乡市凤泉区产业集聚区陈堡园区	未落实VOCs整治要求	现场检查时正在生产，存在以下问题：VOCs治理设施采用活性炭吸附工艺，但活性炭未更换。检查时发现室外喷涂，存在VOCs无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日