

附件

## 新乡市红旗区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-167	7月14日	新乡市	红旗区	关提乡工业园区	新乡市致祥起重配件有限公司	河南省新乡市红旗区洪门镇关提乡工业园区	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，发现存在以下问题：1. 火焰切割工艺未安装焊烟收集处理装置。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HN-03-168	7月14日	新乡市	红旗区	红旗区小店镇新长北线北	河南科隆石化装备有限公司	河南省新乡市新长北线北	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，检查时为周末停工，发现存在以下问题：喷涂车间未独立密封，且车间面积过大（3000平方米），VOCs收集不全。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日