

附件

新乡市新乡县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-181	7月11日	新乡市	新乡县	七里营镇敦留店村南	新乡县世芬建材有限公司	新乡市新乡县 S225	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现该公司未生产。存在问题：大量沙土未入库露天堆放且未完全覆盖，未采取隐盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-182	7月11日	新乡市	新乡县	七里营镇李台村	新乡市红绿蓝颜料有限公司	河南省新乡市新乡县	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产。12蒸吨燃煤锅炉正在运行，现场检查时脱硫塔引风机未运行，脱硫塔循环水泵未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-183	7月11日	新乡市	新乡县	七里营镇青年路南段	新乡县泰鑫建材有限公司	河南省新乡市新乡县青年路711号	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：破碎、磨粉工段无粉尘污防设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HN-03-184	7月10日	新乡市	新乡县	翟坡镇工业路	新乡台硝化工有限公司	河南省新乡市新乡县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，软化水生产线生石灰堆场有部分露天堆放，对露天堆放的生石灰进行了清理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-185	7月10日	新乡市	新乡县	翟坡镇宏业大道255号	新乡县鹏呈化工有限公司	新乡市新乡县宏业大道258	未安装治污设施	现场检查时正在生产，铬黄烘烤工段产生废气通过20米排气筒直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日