

附件

郑州市二七区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-014	7月18日	郑州市	二七区	金水源办事处	万科大都会施工工地	河南省郑州市二七区南荆路大都会天悦苑幼儿园对面	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未采取湿法作业；2. 土方露天堆放，未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-015	7月10日	郑州市	二七区	人和路办事处	王胡砦二期安置工程C-03地块	郑平路和漓江路交叉口	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 裸土未完全苫盖；2. 切桩未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-016	7月18日	郑州市	二七区	人和路办事处	红星美凯龙广场项目	河南省郑州市二七区大学路南三环红星美凯龙广场	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未采取湿法作业；2. 土方露天堆放，未苫盖。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日