附件

郑州市金水区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-031	7月20日	郑州市	金水区	三全路	市民文化公园施工工地	河南省郑州市金水区柳渠东路31号	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：裸露土方未苫盖，未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日