

附件

郑州市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-027	7月9日	郑州市	经济技术开发区	张庄办事处	河南平安物流有限公司西侧无名沙场	汇港商砼东50米，河南平安物流有限公司西侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：大量物料露天堆放，高于围挡，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
HN-03-032	7月19日	郑州市	经济技术开发区	九龙办事处	宇通第三工厂施工工地	河南省郑州市经开区九龙洵江东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 施工道路未硬化；2. 出入口未安装冲洗设备；3. 未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-033	7月19日	郑州市	经济技术开发区	九龙办事处	郑州恒天大建桥梁钢结构有限公司	河南省郑州市经开区第二十二大街以东，二十五大街以西，南三环以南	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：工人焊接时，焊接烟尘净化器未使用。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HN-03-034	7月12日	郑州市	经济技术开发区	九龙镇	鬼怒川橡塑（郑州）有限公司	河南省郑州市经开区菊芳路103号	未落实VOCs整治要求	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：橡胶挤工序未安装VOCs集气装置，有机废气直排。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。	8月10日
HN-03-035	7月12日	郑州市	经济技术开发区	九龙镇	郑州恒天重型装备有限公司	河南省郑州市经开区经开第二十二大街以东，二十五大街以西，南三环以南	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：冲砂车间除尘器未运行，加压储气筒连接管损坏。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
HN-03-036	7月14日	郑州市	经济技术开发区	九龙镇	郑州越达自动化焊接设备有限公司	河南省郑州市经开区九龙办事处工贸区内，经西路西	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：焊接车间工人作业时焊烟净化器未运行。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-037	7月18日	郑州市	经济技术开发区	前程办事处	森前（医疗器械）多层仓库封顶项目	河南省郑州市经开区航海路与前程大道交叉口向南500米路西韩庄村	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在施工。存在问题：1. 未批先建；2. 大面积土方裸露未苫盖；3. 未建设车辆冲洗设施。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日
HN-03-038	7月18日	郑州市	经济技术开发区	前程办事处	中海如园二标段	河南省郑州市经开区经南八路与四港联动交叉口	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：未进行湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7月30日