

附件

郑州市中原区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-03-046	7 月 21 日	郑州市	中原区	绿东村办事处	地铁五号线项目中原路站	河南省郑州市中原区中原西路 42-附 3	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：土方开挖未湿法作业。	严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	7 月 30 日