

附件

阳泉市平定县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-150	7月11日	阳泉市	平定县	冠山镇	平定县龙川产业园现代化化工产业园北入园道水稳拌和站	山西省阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该单位未生产，原料无苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-151	7月14日	阳泉市	平定县	冠山镇宋家庄村水磨湾	平定金龙煤业有限公司	山西省阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该单位正在生产，大部分原料未入库，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-152	7月15日	阳泉市	平定县	石门乡南上庄村	阳泉市煜昌机械制造有限公司	山西省阳泉市平定县石门口乡南上庄村	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该单位正在生产，未按环评要求建设防渗防漏防流失的炉渣堆场，炉渣随意堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-153	7月14日	阳泉市	平定县	冶西镇苏村	平定县众鑫联汽车运输有限公司	山西省阳泉市平定县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，该公司内有一台0.1MW燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	7月30日
SX-03-154	7月14日	阳泉市	平定县	冶西镇苏村	平定县天昌煤业有限公司	山西省阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该单位正在生产，部分原料未入库，未苫盖，露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-155	7月14日	阳泉市	平定县	冶西镇苏村村	阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司	山西省阳泉市平定县	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查该企业正在生产，存在以下环境违法行为：1.块煤储煤场部分未覆盖，未按要求设置顶棚；2.出厂车辆未清洗。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日