

附件

长治市平顺县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-191	7月14日	长治市	平顺县	北社乡	平顺县广泰和矿业有限公司	山西省长治市平顺县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该单位部分生产，存在的环境问题：部分物料堆放远高于抑尘围挡，部分物料裸露堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-192	7月14日	长治市	平顺县	北社乡	长治市恒晋矿业有限公司	山西省长治市平顺县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查企业未生产，存在的环境问题：物料裸露堆放，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-03-193	7月15日	长治市	平顺县	苗庄镇	山西文正卓越汽车电喷装置有限公司	山西省长治市平顺县 S351	未安装治污设施	现场检查企业未生产，存在环境问题：滴漆、烘干工段未办理建设项目环保审批手续，未配套废气污染防治设施，有机废气直排，现场有生产痕迹。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-194	7月11日	长治市	平顺县	青羊镇张井村	平顺县东发尾砂科技发展有限公司	山西省长治市平顺县 S325	未安装治污设施	现场检查企业未生产，存在的问题：破碎工段未按环评要求安装集气罩。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-195	7月12日	长治市	平顺县	杏城镇	小木角沟道路施工点（原1矿厂）	山西省长治市平顺县花壶线	未安装治污设施	现场检查未生产，存在的环境问题：1. 物料输送带未密闭；2. 场地大量物料裸露堆放，未苫盖。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。	8月10日
SX-03-196	7月12日	长治市	平顺县	杏城镇	平顺县桂鑫选矿有限公司	山西省长治市平顺县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，存在问题：物料露天堆放未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日
SX-03-197	7月11日	长治市	平顺县	中五井乡	平顺县康盛矿业有限责任公司	山西省长治市平顺县 S325	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查企业正在生产，存在的环境问题：部分铁精粉裸露，未苫盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	8月10日