

附件

保定市白沟新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-269	8月15日	保定市	白沟新城	白沟镇	S333省道白沟新城段沿路渣土堆	河北省保定市白沟新城	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，S333省道白沟新城段沿路约一公里连续堆放大量渣土，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日
HB-05-270	8月15日	保定市	白沟新城	白沟镇	香溪美园小区项目工地	河北省保定市白沟新城	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地未作业，存在问题：1.部分土方未苫盖；2.进出主干道路未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日