

附件

### 保定市博野县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-271	8月16日	保定市	博野县	博野镇	沙沃新居民2期建筑工地	中国河北省保定市博野县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，该工地正在作业，大量物料未苫盖，主要道路未硬化，出入口未安装车辆冲洗平台。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-272	8月16日	保定市	博野县	博野镇	博野县鲜客来饭店	中国河北省保定市博野县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现，有一台0.2蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇(街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-273	8月17日	保定市	博野县	程委镇	博野县程委镇无名砂料场(农技加油站北侧200米)	中国河北省保定市博野县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,大量物料露天堆放,未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	8月30日
HB-05-274	8月7日	保定市	博野县	东城镇张岳村	保定顺达胶带有限公司	中国河北省保定市博野县S382	治污设施不正常运行	现场检查时发现,该公司正在生产,密炼车间废气按要求应经过布袋除尘器后与开炼废气共用一套活性炭吸附装置后通过15米高的排气筒排放,而企业密炼车间废气实际经过布袋除尘器后无组织排放,未连接活性炭吸附装置。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	9月10日
HB-05-275	8月17日	保定市	博野县	南小王乡	中建路桥集团有限公司	中国河北省保定市博野县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现,该工地正在作业,工地进出口车辆清洗装置损坏,无法正常使用,无其他清洗装置。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	8月30日
HB-05-276	8月6日	保定市	博野县	小店镇小店村	博野县建涛汽车修理厂	中国河北省保定市博野县博保路	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现,该汽修厂烤漆房已建成,有使用迹象,废气治理设施仅有过滤棉,未落实VOCs整治要求。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	9月10日