

附件

沧州市经济开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-393	8月9日	沧州市	经济开发区	八里屯村	沧州市锦龙彩钢有限公司	中国河北省沧州市经济开发区	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产,粘胶工艺在运行,光氧设施未开启;现场发现有一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未拆除,炉内仍有残余煤渣。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	9月10日
HB-05-394	8月10日	沧州市	经济开发区	八里屯村	不知名集装箱加工厂(沧州市利通机动车检测有限公司西南侧)	中国河北省沧州市沧县	未安装治污设施	现场检查时,企业正在生产,焊接作业未配套污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-395	8月10日	沧州市	经济开发区	解放东路1号	河北环水塑胶管业有限公司	河北省沧州市沧县解放东路	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业未生产,混配车间生产设备、车间地面粉尘较多;该企业布袋除尘设施改为中央除尘器,粉尘未得到有效收集处理。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HB-05-396	8月10日	沧州市	经济开发区	石港路26号	沧州市昌源管件有限公司	河北省沧州市新华区石港路26号	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产,布袋收尘设施未完全密封,震壳工序粉尘无组织排放,光氧催化收集管有破损未完全密封。	安装或完善污染治理设施,确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日