

附件

衡水市滨湖新区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-476	8 月 13 日	衡水市	滨湖新区	G106 国道	衡水成硕工程橡胶有限公司	中国河北省衡水市桃城区 G106	治污设施不正常运行	检查时正在生产，发现问题：1. 检查时硫化车间正在生产，检查废气处理设备光氧设备未开启；2. 检查开炼密炼设备区，设备生产痕迹明显，设备运行温度尚存，检查废气处理设备发现管道整体毁坏；3. 检查另一个炼胶车间，现场正在作业，两台废气处理设备风机开启，两套光氧设备均未开启，烟道断裂，废气排放口设备不规范，距离地面 1 米左右。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9 月 10 日
HB-05-477	8 月 8 日	衡水市	滨湖新区	衡枣路	衡水建桥工程橡胶有限公司	中国河北省衡水市桃城区衡枣路 1018	治污设施不正常运行	检查时正在生产，硫化车间、炼胶车间废气处理设施等离子处理设备未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9 月 10 日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-478	8月8日	衡水市	滨湖新区	衡枣路	河北衡奥交通工程橡胶有限公司	中国河北省衡水市桃城区衡枣路1018	治污设施不正常运行	检查时正在生产，炼胶车间炼胶工艺正在作业，检查发现问题：1. 配套的布袋除尘和光氧设备未运行，工作人员现场开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日