

附件

衡水市阜城县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-479	8月16日	衡水市	阜城县	阜城镇	阜城县长虹家具有限公司	河北省衡水市阜城县阜城镇东大街17号	未落实VOCs整治要求	1. 喷漆房虽未使用，但车间内异味严重，VOCs治理设施未开启使用； 2. 安装治理设施仅采用两层岩棉过滤处理，不符合相关要求。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日
HB-05-480	8月16日	衡水市	阜城县	阜城镇	阜城县鑫润采光板厂	河北省衡水市阜城县西环路西侧	工业粉尘无组织排放	该企业已补办环保手续，发现问题：1. 切割机收尘装置破损；2. 废染料桶等危废未规范收集，去向不明。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HB-05-481	8月16日	衡水市	阜城县	阜城镇	阜城县兰影阳光板厂	河北省衡水市阜城县西环路	工业粉尘无组织排放	检查时正在生产，发现问题： 1. 阳光板切割处无收尘装置； 2. 有化学品，未建设专门的化学品库，随意堆放在车间，堆放处未采取防渗漏措施； 3. 车间外有异味，车间内异味收集装置破损，存在异味气体无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日