

附件

济南市长清区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-05-001	8月11日	济南市	长清区	文昌街道	吴开砂石堆场	中国山东省济南市长清区文昌街道东齐庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	经检查发现，该砂石堆场地面未硬化积尘较多，所有砂石堆均未覆盖和采用其他抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日