

附件

济宁市兖州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-05-003	8月17日	济宁市	兖州区	龙桥	兖州新百汇华园项目工地	中国山东省济宁市兖州区建设中路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该项目正在施工，未办理环保手续。现场已落实工地围挡、移动喷雾设施、进出车辆自动冲洗设施（现场检查时无法使用，借用相邻项目工地的设施冲洗进出车辆）。现场未落实进出道路硬化，未硬化地面及沙土堆的扬尘网覆盖不足。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日