

附件

阳泉市孟县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-038	8月18日	阳泉市	孟县	南娄镇观音堂村	孟县鑫通钙业加工有限公司	中国山西省阳泉市孟县孟上线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该企业正在生产，该企业脱硫塔前进气入口管道漏气，脱硫塔西面存在露天筛选设备，无抑尘喷淋设施，筛分堆料未遮盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日