

附件

新乡市凤泉区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-096	8月15日	新乡市	凤泉区	凤泉区西玛大道	新乡市双诚环保设备有限公司	中国河南省新乡市凤泉区西玛大道(鲁堡工业园)101	未落实VOCs整治要求	经现场督查，企业正在生产。存在问题：现场有喷漆行为，喷漆工艺未在密闭车间进行，VOCs无组织排放；切割、打磨工段无粉尘收集处理装置；电焊工段无焊烟净化设备，无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	9月10日
HN-05-097	8月15日	新乡市	凤泉区	西玛大道101号	河南天龙机械制造有限公司	中国河南省新乡市凤泉区西玛大道101号	工业粉尘无组织排放	经现场督查，该企业正在生产。发现问题：打磨工段、淬火工段存在粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日