

附件

新乡卫辉市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-05-129	8月13日	新乡市	卫辉市	汲水镇石庄村	龙安城项目工地	河南省新乡市卫辉市 S226	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，该工地未落实六个 100% 要求，土方未覆盖，场地未硬化。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日
HN-05-130	8月13日	新乡市	卫辉市	翟阳路	翟阳路道路施工工地	河南省新乡市卫辉市翟阳路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查，在翟阳路道路施工现场，发现土方未按要求进行覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日