

附件

聊城市江北水城旅游度假区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-05-009	8月7日	聊城市	江北水城旅游度假区	湖西办事处	青州市水利建筑总公司	山东省聊城市旅游度假区湖西办事处南外环路与聊阳路交叉路口东北角，湖西办事处陈屯村东	建筑工地未落实“六个百分百”要求	经现场检查，该工地未安装监控设备，土方未完全覆盖，部分土方裸露堆放，地面未完全硬化处理，未采取湿法作业，未完全落实六个百分百。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	8月30日