

附件

石家庄市元氏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-101	8月6日	石家庄市	元氏县	城南工业区（槐阳镇）	河北田野农用化学有限公司	中国河北省石家庄市元氏县南环路	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正常生产，三个车间产生的尾气通过焚烧炉焚烧后排放，但未封闭3个车间原有的排放口。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日
HB-05-102	8月7日	石家庄市	元氏县	槐阳镇	元氏县创意石材门市	中国河北省石家庄市元氏县槐阳大街136号	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正常生产销售，存在问题：1.露天加工切割石材，未进行全封闭；2.切割石材时产生粉尘较大，无防尘措施或设备。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-103	8月8日	石家庄市	元氏县	槐阳镇	元氏县槐西农机配件门市（西韩台槐北农机配件）	中国河北省石家庄市元氏县西环路	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正常生产，为散乱污名单内提升改造企业，主要为锻造业，存在问题：1. 锻造作业在半封闭棚内，存在粉尘无组织排放情况；2. 原料及成品露天堆放，废渣在厂外露天堆放；3. 地面存在较大粉尘，锻造作业时的空气锤旁无任何防尘抑尘措施，且存在三台大功率空调及一个风扇在作业时使用，可加重粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。	9月10日
HB-05-104	8月7日	石家庄市	元氏县	马村镇	元氏县马村镇卫生院	中国河北省石家庄市元氏县石邢公路	未安装治污设施	现场检查时发现，该卫生院建设有一台焚烧炉，该焚烧炉未安装任何除尘、脱硫等治污设施，产生废气污染物直排至外界。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	9月10日
HB-05-105	8月13日	石家庄市	元氏县	马村镇	元氏县元兴机械加工厂	中国河北省石家庄市元氏县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有1台0.1蒸吨燃煤锅炉，未在2017年10月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8月30日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-106	8月6日	石家庄市	元氏县	赵同乡	牛房庄道口二号污水提升泵站	中国河北省石家庄市元氏县G107(京深线)	治污设施不正常运行	督查组在牛房庄道口2号泵站实地调查，发现泵站配套的水喷淋+两级UV光氧净化装置正在运行，但喷淋塔内无喷水（水箱缺水），随后工业区管委会负责人与泵站管理人员联系水车来加水，喷淋装置才恢复正常。督查组就泵站的操作和治污设施的运行管理情况询问了相关负责人，也实地走访了上访人一家，详细询问泵站臭气的扰民规律、程度、季节变化以及感官感受、是否刺鼻等。从面对面访谈的情况来看，上访人及其家人反映的问题基本准确，未发现明显失实和肆意捏造的现象。督查组指引上访人针对泵站抽水时治污设施是否运转、是否有臭味加强监视，注意收集相关佐证，为举报和投诉污染扰民行为提供有力支撑，并积极协助和监督职能部门有效查处环境违法行为；督查组一行再次到现场进行突击暗访，发现泵站并未运作、治污设施也未启动，	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
								实地环绕四周察看时，在下风方向能闻到轻微臭味。随机走访相邻停车场门房大叔及上访人的邻居老伯，均表示不定时有闻到臭味且天热的时候犹甚。		
HB-05-107	8 月 11 日	石家庄市	元氏县	苏阳乡	石家庄巨鑫硅沙有限公司	中国河北省石家庄市元氏县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查发现，有 1 台 0.1 蒸吨燃煤锅炉，未在 2017 年 10 月底前取缔，不在当地应淘汰燃煤锅炉清单内。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	8 月 30 日