

附件

石家庄市正定县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	--------	-------	-------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-119	8月7日	石家庄市	正定县	南楼乡	正定县福瑞泡沫塑料制品厂	中国河北省石家庄市正定县 X009	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业处于停产状态，未按“散乱污”综合整治要求对发泡、成型工序废气进行集中收集，也没有按要求安装VOCs光氧催化处理设备。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月10日

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-120	8月15日	石家庄市	正定县	正定新区西上泽社区	石家庄市利民预制构件有限公司混凝土分公司	中国河北省石家庄市正定县 S302	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业部分工序正常生产，企业正在对1号水泥贮存罐内输送散装水泥。存在问题:1. 环评审批手续、环保验收手续和排污许可证申报的预拌商品混凝土年产量18000吨，据企业总经理左金全陈述，企业预拌商品混凝土日产量约为500吨，实际产能远远大于申报审批产能；2. 企业1号、2号生产线传输带均已采取密闭措施，但1号生产线传输带密闭设施存在部分脱落现象；3. 企业1号、2号水泥贮存罐下料口工序存在“跑冒滴漏”现象，主要表现为:①1号、2号水泥贮存罐下料口工序车间地面存在大量粉尘；②1号水泥贮存罐输送水泥时，扬尘现象严重。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	9月10日