

附件

太原市娄烦县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
SX-05-009	8月14日	太原市	娄烦县	天池店顺道村南沟	娄烦县成达洗煤有限公司	山西省太原市古交市 S104	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查，该企业正常生产，煤矸石堆场未苫盖，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	8月30日