

附件

天津市红桥区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
TJ-05-021	8月12日	天津市	红桥区	芥园	中国建筑第八工程局有限公司天津分公司海上花苑工地	天津市红桥区小伙巷	未落实VOCs整治要求	现场检查,该中建八局承接“海上花苑1-8号楼”项目,发现问题:该工地正在施工,工地西侧设置有一个对脚手架钢管进行刷漆的大棚,现场检查时,钢管表面油漆未干,现场有刺鼻油漆味,刷漆痕迹严重,刷漆过程产生的挥发性有机废气无收集处理装置,无组织排放到大气环境中。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	9月10日