

附件

唐山市路南区督办问题清单

部级编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-05-134	8月10日	唐山市	路南区	稻地镇	唐山市海丰线缆有限公司	中国河北省唐山市路南区稻地镇津唐高速路南出口	治污设施不正常运行	夜查时，正在生产，问题1：线芯热塑包覆工序VOCs治理设施未开启，检查过程中工作人员手动开启了设施，该情况向现场负责人进行了确认并录音取证。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	9月10日